

INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección Facial

MODELO

Careta malla metálica

Ref. **090330**



DESCRIPCIÓN

Careta con visor en malla metálica con borde de plástico, diseñada para brindar protección al rostro y ojos del usuario frente a partículas sólidas, virutas, ramas, aserrín y otros elementos que puedan rebotar durante labores forestales, agrícolas, de jardinería o metalmecánicas. Su estructura es resistente a la humedad y a impactos leves, ideal para ambientes exigentes y prolongadas jornadas laborales.

ESTANDARES Y REGULACIONES:

Fabricada bajo los requisitos de la norma EN ISO 16321-3 , Protección ocular y facial para uso ocupacional. Parte 3: Requisitos adicionales para los protectores de malla.

EMPAQUE

- Caja máster: 50 unidades.
- Cada unidad incluye careta completa en sus tres componentes.

CARACTERÍSTICAS

- Material del cabezal: Polímero de alta resistencia.
- Material del visor: Malla metálica con borde plástico.
- Sistema de ajuste: Tipo rachet, adaptable a diferentes tamaños de cabeza.
- Color: Amarillo.
- Peso total: 281 g.

- Dimensiones del visor: 39 cm (largo) x 20,5 cm (ancho).
- Grosor del visor: 1 mm.
- Puntos de sujeción: 5 puntos que garantizan estabilidad y seguridad del visor.
- Confort: Almohadilla frontal para mayor comodidad durante uso prolongado.
- Presentación: Se entrega desarmada (3 partes: cabezal, tafilete y malla).

APLICACIONES

- Trabajos forestales y de jardinería.
- Agricultura y mantenimiento de zonas verdes.
- Operaciones con guadañadoras, sierras, pulidoras, fresadoras, tornos y amoladoras.
- Labores de rebabado, esculpido, tallado, rectificado y brillado de metales.

Nota: Permite el uso simultáneo con gafas de seguridad y respiradores.

INSTRUCCIONES DE USO

- Ensamble las tres partes (cabezal, tafilete y visor de malla).
- Coloque la careta sobre la cabeza y ajuste el rachet hasta obtener un ajuste firme y cómodo.
- Verifique que la malla cubra completamente el rostro.
- Combine con gafas de seguridad o respirador, según el riesgo de la tarea.
- Limpie regularmente con un paño seco; no use solventes ni abrasivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la careta después de cada uso con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o radiación solar directa.
- No utilice productos químicos para su limpieza.
- Sustituya el visor si presenta deformaciones, oxidación o pérdida de visibilidad.

GARANTÍA

SOSEGA COLOMBIA S.A.S garantiza sus productos contra defectos de fabricación y/o ensamblaje, siempre que el daño sea evaluado y confirmado por el Departamento Técnico. No se cubren daños causados por uso indebido, maltrato, negligencia o incumplimiento de las recomendaciones de uso y cuidado.

RECOMENDACIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL

Cabezal y tafilete: Fabricados en plástico. Depositar en contenedores para residuos plásticos reciclables.

Malla metálica: Separar del conjunto y entregar en centros de reciclaje de metales o chatarrerías autorizadas.

Evite incinerar o desechar en campo abierto.

Siempre que sea posible, entregue el producto completo en puntos de recolección de EPP en desuso para su disposición responsable. Asegúrese de cumplir con las normativas locales para la disposición de residuos.