



Protección Manual

- Ficha Técnica -



Comfort PU
white

Página 1 de 2



EN420: 2003 + A1: 2009
Calificación 5



3 Resistencia a la abrasión
1 Resistencia al corte por cuchilla
2 Resistencia al desgarro
1 Resistencia a la perforación
X Resistencia al corte por impacto

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Comfort PU White
Referencia:	BG172CHW
Tallas:	7/8/9/10
Longitud:	9.5" aproximadamente.
Material Guante:	40% Poliéster - 60% Nylon Poliéster
Palma:	Poliuretano
Calibre/ Espesor:	Galga 18
Tipo de puño:	Tejido
Colores:	Blanco
Normas:	EN-420, EN 388:2003, CE
Peso par:	29 gramos
Unidad de Empaque:	600 pares

DESCRIPCIÓN

- Guante en Nylon-Poliéster con DOBLE recubrimiento en poliuretano.
- De uso general ideales para proteger a las personas en procesos de producción leves, con un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Ofrece comodidad.
- Brinda protección contra riesgos laborales mínimos.
- Calibre 18
- Recubierto DOBLE de Poliuretano para resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS

- Protección: Provee protección contra riesgos laborales.
- Comodidad: Diseñado para brindar comodidad y calor, ideal para uso en áreas refrigeradas.
- Diseño: Tejido que no produce reacciones alérgicas.
- Ventilación: Se recomienda ventilar los guantes después de usarlos.

APLICACIONES

- **Uso general:** Manipulación de cajas, herramientas y operaciones ligeras de agarre.
- **Automotriz:** Fabricación de motores, Preparación de componentes para el montaje. Fabricación de carrocería, camiones y remolques. Reparación de equipos y maquinarias

ADVERTENCIAS

- No se deben utilizar en entornos eléctricos con exceso de humedad.
- Evitar el contacto con agua y en operaciones con riesgos químicos, así como la inmersión en líquidos como aceites y grasa.
- No se recomienda su utilización en procesos que presenten riesgos graves para la vida del usuario.
- Su uso inapropiado puede ocasionar daños en el guante y lesiones al usuario.
- Es crucial seguir las recomendaciones del fabricante para determinar el uso adecuado del guante.
- Los riesgos mecánicos a los que está expuesta la persona incluyen abrasión, corte y rasgado.
- Es esencial conocer el proceso y los riesgos involucrados antes de decidir sobre el producto adecuado de protección.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y el desgaste del guante.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar deterioro prematuro del guante.

