

FICHA TÉCNICA: 1002-50

CONJUNTO CUARTOS FRIOS

⚡ DESCRIPCIÓN

Prendas protectoras para resistencia a bajas temperaturas, elaboradas en tela impermeable, tejido de punto, guata y forro en seda poliéster. Ideal para trabajo en temperaturas de -0°C a -22°C . sin exceder los tiempos establecidos. (*) Capota con cordón y protección facial, cierre de cremallera con pechera de broches, pantalón con resorte.

Rango temperatura $^{\circ}\text{C}$ 0 a -18

Sin límites siempre que la persona use los implementos adecuados.

Rango temperatura $^{\circ}\text{C}$ -19 a -34

Tiempo total de trabajo de 4 horas, alternando una hora dentro y otra hora fuera, Implementar con ropa de protección idónea.

Rango temperatura $^{\circ}\text{C}$ -35 a -57

Tiempo total de trabajo 1 hora con dos periodos de 30min, intervalos de 4 horas, implementar con ropa de protección idónea.

Rango temperatura $^{\circ}\text{C}$ -57 a 73

Tiempo total de trabajo 5min durante una jornada de 8 horas

⚡ USOS

USO EN INDUSTRIA: servicios de logística, bajas temperaturas, alimentos, frigoríficos, lácteos, camarones, aves, peses, floricultura, cuartos fríos.

⚡ COLORES DEL TRAJE



Otros colores, consulte la carta de color y las cantidades mínimas con su asesor.

⚡ TALLA

S-M-L-XL-XXL-
XXXL



NTP 462



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©

1. Protección de nariz y boca y ajuste de capota.
2. Cierre cremallera y broche.
3. Pantalón con resorte.



IMPERMEABLE



SEGURO



RESISTENTE



FICHA TÉCNICA: 1002-50

CONJUNTO CUARTOS FRIOS

⚡ INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN:

- Se recomienda a los usuarios validar antes y durante el uso, el estado de la prenda. Con el fin de que se encuentre en óptimas condiciones, cumpliendo la finalidad para la que fue diseñada.
- Tenga en cuenta que cualquier modificación que se le realice a la prenda, va a afectar su función de resistencia y protección. Identifique si esta presenta cualquier condición anormal antes de su uso.

LIMPIEZA:

- Después de su uso se recomienda realizar limpieza con abundante agua fría y jabón neutro, esto con el fin de evitar la acumulación de hongos y otros elementos que pueden corroer el material.
- No aplicar solventes o químicos de limpieza ya que puede alterar las condiciones del material.

⚡ GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del TRAJE están basadas en las pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente.

En caso de presentarse fallas por defectos de fabricación en sus uniones, durante los tres (3) primeros meses de facturada la prenda. DRESS WINTER SAS asumirá la responsabilidad de aceptar devolución y/o remplazar la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso en el área de calidad.

DRESS WINTER SAS no ofrece garantía por uso inapropiado, ya que el usuario final es directamente responsable de su correcto uso. DRESS WINTER SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de: uso inadecuado, mantenimiento y/o almacenamiento de la prenda.



VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA
TELS 605-3531737 605-3394728 – 320 7349971

alfonsoeme@alfonsoeme.com